

連絡先：自動車局審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線42361
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和3年2月25日

リコール届出番号	外-3177	リコール開始日	令和3年2月25日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：メルセデス・ベンツAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：http://www.mercedes-benz.co.jp/service/recall/index.html	
不具合の部位(部品名)	年少者用補助乗車装置(ISOFIXブラケット)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	右後席右側のISOFIXブラケットにおいて、製造指示が不適切なため、チャイルドシートを接続するハンドルが取り付けられていないものがある。そのため、チャイルドシートを正しく固定できず、最悪の場合、衝突時にチャイルドシートが拘束されずに乗員が負傷するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、右後席右側のISOFIXブラケットを点検し、ハンドルがない場合は当該ブラケットを良品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報による		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車特定整備事業者等：確実に使用者が把握できているため、日整連発行の機関誌には掲載しない。 ・弊社ウェブサイトに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	5BA-118384M	「CLA180」	W1K1183842N153303～W1K1183842N153891 令和2年9月27日～令和2年10月1日	3	右ハンドル
	5BA-118684M	「CLA180 シューティングブレーク」	W1K1186842N153439 令和2年10月3日	1	
	3DA-118312M	「CLA200d」	W1K1183122N153365～W1K1183122N154141 令和2年9月22日～令和2年10月1日	9	
	3DA-118612M	「CLA200d シューティングブレーク」	W1K1186122N153295～W1K1186122N154019 令和2年9月27日～令和2年10月3日	4	
	(計4型式)	(計4車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和2年9月22日～令和2年10月3日	(計17台)	

【備考】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。