

連絡先：自動車局審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線42354
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成28年8月24日

| | | | |
|----------------------------------|---|---|------------|
| リコール届出番号 | 外-2364 | リコール開始日 | 平成28年8月24日 |
| 届出者の氏名又は名称 | メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎 | 製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：ダイムラーAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：http://www.mercedes-benz.co.jp/service/recall/index.html | |
| 不具合の部位(部品名) | エンジン(エンジンコントロールユニット) | | |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因 | エンジンコントロールユニットの制御プログラムが不適切なため、急減速すると車両が停止する直前にエンストすることがある。そのため、運転者がエコストップ機能が作動したものと誤認し、走行を開始しようとしても走行できないおそれがある。 | | |
| 改善措置の内容 | 全車両、エンジンコントロールユニットの制御プログラムを書き換える。 | | |
| 不具合件数 | なし | 事故の有無 | なし |
| 発見の動機 | ドイツ本社からの情報による。 | | |
| 自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置 | <ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者：対象車両が少数であり、使用者を把握しており連絡が確実に行えるため、日整連発行の機関誌には掲載しない。 ・対策実施車両：対策実施済車両には、運転席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外No. 2364のステッカーを貼付する。 | | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間 | リコール対象車の台数 | 備考 |
|-----------|------------|---------------------|--|------------|-------|
| メルセデス・ベンツ | CBA-166064 | 「メルセデスAMG GLE43 4M」 | WDC1660642A684933～WDC1660642A747213 平成28年2月24日～平成28年5月19日 | 107 | 右ハンドル |
| | (計1型式) | (計1車種) | (輸入期間の全体の範囲) 平成28年2月24日～平成28年5月19日 | (計107台) | |

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。