

連絡先：自動車局審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線42354
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成28年9月15日

リコール届出番号	外-2381	リコール開始日	平成28年9月16日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：ダイムラーAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：http://www.mercedes-benz.co.jp/service/recall/index.html	
不具合の部位(部品名)	車体(リップスポイラー)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	車両前面下部に取り付けられているフロントリップスポイラーの取り付け作業が不適切なため、フロントリップスポイラーを誤ったスクリューで取り付けられたものがある。そのため、走行時の振動等によってスクリューが緩み、最悪の場合、リップスポイラーが脱落し、他の交通を妨げるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、スクリューを良品に交換する。なお、緩みがある場合は、同時にクリップナットも新品に交換する。		
不具合件数	1件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者 に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者：対象車両が少数であり、使用者を把握しており連絡が確実に行えるため、日整連の機関紙には掲載しない。 ・対策実施車両：対策実施済車両には、運転席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外No.2381のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	CBA-205387	「メルセデスAMG C63S クーペ」	WDD2053871F359766～WDD2053871F379103 平成28年6月1日～平成28年7月28日	39	左ハンドル
			WDD2053872F302199～WDD2053872F391088 平成28年3月28日～平成28年7月25日	27	右ハンドル
	(計1型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成28年3月28日～平成28年7月28日	(計66台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。