

連絡先：自動車局審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線42354
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成29年1月26日

リコール届出番号	外-2429	リコール開始日	平成29年1月26日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：ダイムラーAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：http://www.mercedes-benz.co.jp/service/recall/index.html	
不具合の部位(部品名)	フロントシートベルト		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	前席左右のシートベルトにおいて、シートベルトフィーダ用コントロールユニットの制御プログラムが不適切なため、シートベルトフィーダが正しく作動しないことがある。そのため、シートベルトフィーダが適切な位置で停止せず、乗員の拘束が不十分となり、乗員が過度の傷害を負うおそれがあるほか、シートベルトプリテンショナが作動するとシートベルトフィーダが破損し、破片で乗員が負傷するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、シートベルトフィーダ用コントロールユニットの制御プログラムを書き換える。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者 に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施車両：対策実施済車両には、運転席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外No.2429のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	DBA-217364	「S400 4MATIC クーペ」	WDD2173641A015472～WDD2173641A018038 平成28年2月22日～平成28年4月6日	12	左ハンドル
	DBA-217382C	「S550クーペ」	WDD2173822A006113～WDD2173822A017808 平成27年3月16日～平成28年3月22日	55	右ハンドル
	DBA-217385	「S550クーペ 4MATIC」	WDD2173851A014697～WDD2173851A016040 平成27年12月3日～平成28年1月23日	17	左ハンドル
	CBA-217378	「メルセデスAMG S63 4Mクーペ」	WDD2173781A014679～WDD2173781A017978 平成27年12月12日～平成28年4月4日	33	
	CBA-217379C	「メルセデスAMG S65クーペ」	WDD2173791A015116 平成27年12月17日	1	
	(計5型式)	(計5車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成27年3月16日～平成28年4月6日	(計118台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。