

連絡先：自動車局審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線42354
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成29年5月11日

リコール届出番号	外-2476	リコール開始日	平成29年5月12日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：ダイムラーAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：http://www.mercedes-benz.co.jp/service/recall/index.html	
不具合の部位(部品名)	かじ取り装置(ステアリングシャフト)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	かじ取装置において、製造時の作業管理が不適切なため、ギヤボックスとステアリングシャフトを締結するボルトとナットを適正なトルクで締め付けていないものがある。そのため、走行時の振動等によりナットが緩み、脱落し、最悪の場合、操舵不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ボルトとナットの締付トルクを点検し、トルクが不足している場合は、ボルトとナットを新品に交換する。また、シャフトとギヤボックスに損傷等がある場合は、損傷したものを新品に交換する。		
不具合件数	なし	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者：確実に使用者が把握できているため、日整連発行の機関誌には掲載しない。 ・対策実施車両：改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外No.2476のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	DBA-204249	「C180CGIステーションワゴン」	WDD2042492G232432 平成25年12月2日	1	右ハンドル
	DBA-204248	「C200CGIステーションワゴン」	WDD2042482G170661～WDD2042482G231288 平成25年8月16日～平成25年11月23日	3	
	ABA-204507	「C63AMG」	WDD2040772G190042 平成25年10月10日	1	
			WDD2043771G162996 平成25年7月29日	1	左ハンドル
	(計3型式)	(計3車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成25年7月29日～平成25年12月2日	(計6台)	

【備考】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。