

連絡先：自動車局審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線42354
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成29年6月15日

リコール届出番号	外-2496	リコール開始日	平成29年6月16日
届出者の氏名又は名称	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：ダイムラーAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：http://www.mercedes-benz.co.jp/service/recall/index.html メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎		
不具合の部位(部品名)	かじ取り装置(電動式パワーステアリング)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	電動パワーステアリングにおいて、電動モータ内部の製造管理が不適切なため、端子部の溶接が行われていないものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、端子部の接続が外れてしまいパワーステアリングのアシストが失われるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、電動パワーステアリングを良品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者：確実に使用者が把握できているため、日整連発行の機関誌には掲載しない。 ・対策実施車両：改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外No.2496のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	DBA-205340C	「C180 ケーペ」	WDD2053402F404760 平成28年7月20日	1	右ハンドル
	DBA-205440C	「C180 カブリオレ」	WDD2054402F462821 平成28年11月10日	1	
	LDA-205204C	「C220d ステーションワゴン」	WDD2052042F435860 平成28年9月17日	1	
	RBA-205242	「C200 ステーションワゴン」	WDD2052422F435828 平成28年9月23日	1	
	RBA-213042C	「E200」	WDD2130422A031939 平成28年6月21日	1	
	(計5型式)	(計5車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成28年6月21日～平成28年11月10日	(計5台)	