

連絡先：自動車局審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線42354
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成29年10月19日

リコール届出番号	外-2554	リコール開始日	平成29年10月21日
届出者の氏名又は名称	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：ダイムラーAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：http://www.mercedes-benz.co.jp/service/recall/index.html メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎		
不具合の部位(部品名)	原動機(エンジンコントロールユニット)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	エンジンコントロールユニットにおいて、失火を検出するプログラムが不適切なため、失火が発生していない状況で失火と判断することがある。そのため、フェイルセーフモード制御となり、MIL(エンジン警告灯)が点灯し、排出ガス値が保安基準に適合しなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エンジンコントロールユニットのプログラムを書き換える。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者 に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施車両：改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外No.2554のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	CBA-205086	「メルセデスAMG C63」	WDD2050861F249968～WDD2050861F302786 平成27年9月17日～平成28年1月23日	35	左ハンドル
		「メルセデスAMG C63」 「C63」	WDD2050862F135366～WDD2050862F304712 平成27年4月14日～平成28年1月23日	66	右ハンドル
	CBA-205087	「メルセデスAMG C63S」 「C63S」	WDD2050871F135535～WDD2050871F307571 平成27年4月14日～平成28年1月23日	356	左ハンドル
			WDD2050872F135451～WDD2050872F307436 平成27年4月14日～平成28年1月23日	286	
CBA-205286	「メルセデスAMG C63 SW」 「C63ステーションワゴン」	WDD2052862F130538～WDD2052862F289094 平成27年6月12日～平成27年12月17日	54	右ハンドル	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	CBA-205287	「メルセデスAMG C63S SW」 「C63Sステーションワゴン」	WDD2052872F136040～WDD2052872F295309 平成27年4月14日～平成28年2月15日	150	右ハンドル
	(計4型式)	(計8車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成27年4月14日～平成28年2月15日	(計947台)	

【備考】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。