

連絡先：自動車局審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線42354
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成30年4月26日

リコール届出番号	外-2653	リコール開始日	平成30年4月27日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：ダイムラーAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：http://www.mercedes-benz.co.jp/service/recall/index.html	
不具合の部位(部品名)	座席ベルト等(シートベルトのガイドループ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	シートベルトのガイドループにおいて、設計が不適切なためシートベルトがガイドループに引っ掛かり、シートベルトに緩みが生じることがある。そのため、乗員の拘束機能が損なわれ、衝突時に乗員を拘束できず、最悪の場合、乗員が過度の傷害を負うおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、シートベルトの引っ掛かりが生じないようにするためのプロテクタをガイドループに追加する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者 に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者：確実に使用者が把握できているため、日整連発行の機関誌には掲載しない。 ・対策実施車両：改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外No.2653のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	CBA-190377	「メルセデス AMG GT」	WDD1903771A013086 平成29年12月19日	1	左ハンドル
			WDD1903772A013085 平成29年10月25日	1	右ハンドル
	CBA-190378	「メルセデス AMG GT S」	WDD1903781A013533～WDD1903781A017564 平成29年12月19日～平成30年1月26日	3	左ハンドル
			WDD1903782A013089～WDD1903782A016849 平成29年7月21日～平成29年12月8日	5	右ハンドル
ABA-190379	「メルセデス AMG GT R」	WDD1903791A013553～WDD1903791A016800 平成29年6月7日～平成29年12月19日	16	左ハンドル	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	ABA-190380	「メルセデス AMG GT C」	WDD1903801A013646～WDD1903801A017129 平成 29 年 10 月 25 日～平成 30 年 2 月 13 日	11	左ハンドル
	ABA-190477	「メルセデス AMG GT ロードスター」	WDD1904771A014340～WDD1904771A014921 平成 29 年 7 月 6 日～平成 29 年 10 月 6 日	11	
			WDD1904772A015445 平成 29 年 9 月 7 日	1	右ハンドル
	ABA-190480	「メルセデス AMG GT C ロードスター」	WDD1904801A012056～WDD1904801A016465 平成 29 年 6 月 22 日～平成 29 年 11 月 9 日	14	左ハンドル
	(計6型式)	(計6車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成 29 年 6 月 7 日～平成 30 年 2 月 13 日	(計63台)	

【備考】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。