

連絡先：自動車局審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線42354
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成30年10月16日

リコール届出番号	外-2738	リコール開始日	平成30年10月16日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者：ダイムラーAG 名：専用フリーダイヤル 問い合わせ先：TEL：0120-086-880 ホームページ：http://www.mercedes-benz.co.jp/service/recall/index.html	
不具合の部位(部品名)	車線逸脱防止支援装置(マルチパーパスカメラ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	車線逸脱防止支援装置(アクティブレーンキープアシスト)のマルチパーパスカメラにおいて、車速算出のためのタイヤの動的半径設定が不適切なため、車速の算出が適切に行われず、そのため、高速走行時に車線を逸脱しても警告の表示やブレーキ制御の介入が行われない。		
改善措置の内容	全車両、マルチパーパスカメラの制御プログラムを正しいプログラムに書き換える。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者 に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施車両：改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外No.2738のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	CBA-222187	「メルセデスAMG S63」	WDD2221872A329737～WDD2221872A393377 平成29年11月25日～平成30年3月15日	22	右ハンドル
	CBA-222188	「メルセデスAMG S63 4MATIC+」	WDD2221881A319206～WDD2221881A393020 平成29年4月13日～平成30年3月15日	137	左ハンドル
	CBA-217388	「メルセデスAMG S63 4MATIC+ クーペ」	WDD2173881A032620～WDD2173881A032670 平成30年2月13日～平成30年2月24日	4	
	(計3型式)	(計3車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成29年4月13日～平成30年3月15日	(計163台)	

【備考】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。