

連絡先：自動車局審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線42361
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:令和元年11月21日

リコール届出番号	外-2954	リコール開始日	令和元年11月22日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎	製作国 : ドイツ連邦共和国 製作者名 : ダイムラーAG 問い合わせ先 : 専用フリーダイヤル TEL : 0120-086-880 ホームページ : http://www.mercedes-benz.co.jp/ service/recall/index.html	
不具合の部位(部品名)	車体(後席窓枠)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	後席窓枠において、ガラスモールの形状が不適切なため、トリムバーが適切に固定されていないものがある。そのため、走行時に後席窓枠から脱落し、最悪の場合、後続車両の妨げになるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、トリムバーを点検し、適切に固定されていない場合は修正する。		
不具合件数	1件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者 に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者 : ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者 : 日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施車両 : 改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外No.2954のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	5AA-167159	「GLE450 4MATIC」	WDC1671592A001714～WDC1671592A056142 平成31年4月8日～令和元年8月26日	213	右ハンドル
	(計1型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成31年4月8日～令和元年8月26日	(計213台)	

【備考】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。