

連絡先：自動車局審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線42361
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日： 令和2年4月9日

リコール届出番号	外-3020	リコール開始日	令和2年4月9日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：メルセデス・ベンツAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：http://www.mercedes-benz.co.jp/service/recall/index.html	
不具合の部位(部品名)	動力伝達装置(オートマチックトランスミッションコントロールユニット)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	オートマチックトランスミッションコントロールユニットにおいて、制御プログラムが不適切なため、急減速を行うと変速が遅延することがある。そのため、ギアがニュートラルに入りそのまま変速ができなくなり、エンジンを再始動するまで走行不能になるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、オートマチックトランスミッションコントロールユニットの制御プログラムを対策プログラムに書き換える。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者 に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施車両：改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外No.3020のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	ABA-463272	「メルセデスAMG G63」	WDB4632721X239182～WDB4632721X296380 平成27年8月25日～平成30年5月25日	953	左ハンドル
			WDB4632722X271504～WDB4632722X297484 平成29年3月21日～平成30年6月12日	160	右ハンドル
	-463272-		WDB4632721X239120 平成28年3月22日	1	左ハンドル
	(計2型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成27年8月25日～平成30年6月12日	(計1,114台)	

【備考】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。