

連絡先：自動車局審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線42361
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和2年8月27日

リコール届出番号	外-3076	リコール開始日	令和2年8月28日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：メルセデス・ベンツAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：http://www.mercedes-benz.co.jp/service/recall/index.html	
不具合の部位(部品名)	動力伝達装置(ディファレンシャルロックシステム)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	ディファレンシャルロックシステムにおいて、コントロールユニット内の構成部品の材料選定が不適切なため、アクスルオイルから発生するガスにより電氣的な障害が発生することがある。そのため、警告灯の点灯と共にABSや横滑り防止装置(ESP)の作動が停止して、最悪の場合、滑りやすい路面等で車両の挙動が不安定になり事故を起こすおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、前後軸のディファレンシャルロックシステムを対策品に交換する。		
不具合件数	14件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：直接メールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施車両：改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外No.3076のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	3DA-463349	「G350d」	WDB4633492X314673～WDB4633492X333739 平成31年3月21日～令和元年12月17日	1133	右ハンドル
	ABA-463260	「G550」	WDB4632601X297563～WDB4632601X332262 平成30年8月6日～令和元年9月21日	544	左ハンドル
	3BA-463260		WDB4632601X333686 令和元年11月9日	1	
	ABA-463276	「メルセデスAMG G63」	WDB4632761X298697～WDB4632761X333750 平成30年8月6日～令和元年11月11日	1597	右ハンドル
		WDB4632762X302243～WDB4632762X333724 平成30年10月31日～令和元年12月2日	595		
	(計4型式)	(計3車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成30年8月6日～令和元年12月17日	(計3,870台)	

【備考】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。