

連絡先：自動車局審査・リコール課
リコール監理室
TEL:03-5253-8111 内線42361
アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和3年4月22日

リコール届出番号	外-3208	リコール開始日	令和3年4月22日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：メルセデス・ベンツAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：http://www.mercedes-benz.co.jp/ service/recall/index.html	
不具合の部位(部品名)	横滑り防止装置(ESP)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	横滑り防止装置(ESP)において、ESPコントロールユニットの制御プログラムが不適切なため、高速操舵を繰り返す試験においてタイヤに過大な応力がかかり安定して走行できないおそれがあるため、基準に適合しない。		
改善措置の内容	全車両、ESPコントロールユニットの制御プログラムを対策プログラムに書き換える。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報による		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社ウェブサイトに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	3DA-167119C	「GLE300d 4MATIC」	WDC1671192A012963～WDC1671192A140365 令和元年7月3日～令和2年6月10日	427	右ハンドル
			W1N1671192A142372～W1N1671192A172841 令和2年1月27日～令和2年5月11日	74	
	(計1型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和元年7月3日～令和2年6月10日	(計501台)	

【備考】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。