

連絡先：自動車局審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線42361
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日： 令和3年6月3日

リコール届出番号	外-3224	リコール開始日	令和3年6月3日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：メルセデス・ベンツAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：http://www.mercedes-benz.co.jp/service/recall/index.html	
不具合の部位(部品名)	その他(エアコンの排水ホース)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	エアコンのエバポレータにおいて、排水ホースの組付けが不適切なため、車室内に凝縮水が漏れ出すものがある。そのため、床下が浸水して電気配線に腐食や短絡が発生し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、排水ホースの組付け状態を点検し、正しく装着されていない場合は組付けを修正する。なお、凝縮水の漏れによって部品に損傷等が発生している場合は、当該部品を新品に交換する。		
不具合件数	2件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの報告による		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社ウェブサイトに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	3DA-167119C	「GLE300d 4MATIC」	WDC1671192A001219～WDC1671192A079815 令和元年9月30日～令和2年10月14日	110	右ハンドル
	3DA-167123	「GLE400d 4MATIC」	WDC1671232A001215～WDC1671232A079652 令和元年9月30日～令和2年10月14日	346	
	5AA-167159	「GLE450 4MATIC」	WDC1671592A001203～WDC1671592A080359 令和元年9月30日～令和2年10月12日	292	
	4AA-167161	「メルセデスAMG GLE53 4MATIC+」	WDC1671611A066303 令和2年4月8日	1	左ハンドル
			WDC1671612A048321～WDC1671612A066362 令和2年3月7日～令和2年6月10日	3	右ハンドル

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	3DA-167923	「GLS400d 4MATIC」	WDC1679232A038755～WDC1679232A058902 令和2年1月27日～令和2年5月11日	11	右ハンドル
	4AA-167986	「GLS580 4MATIC」	WDC1679861A042565～WDC1679861A058894 令和2年4月8日～令和2年8月25日	9	左ハンドル
	(計6型式)	(計6車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和元年9月30日～令和2年10月14日	(計772台)	

【備考】本件は、令和元年9月26日付、リコール届出番号「外2925」でリコール届出を行ったものであるが、新たな組付けの不備が判明したため、対象を拡大し届出するものである。

【備考】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合がある。