

連絡先：自動車局審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線42361
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日： 令和3年7月8日

リコール届出番号	外-3245	リコール開始日	令和3年7月9日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：メルセデス・ベンツAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：http://www.mercedes-benz.co.jp/service/recall/index.html	
不具合の部位(部品名)	点火装置(点火コイル)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	エンジンの点火コイルにおいて、生産管理が不適切なため、絶縁部に使用される樹脂に誤った混合物が使用されているものがあり、絶縁性能が低下することで影響を受けたシリンダが失火することがある。そのため、エンジンの出力が低下するとともにエンジン警告灯(MIL)が点灯し、最悪の場合、排出ガスが基準値を超えるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、点火コイルを良品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報による		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車特定整備事業者等：確実に使用者が把握できているため、日整連発行の機関誌には掲載しない。 ・弊社ウェブサイトに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	4BA-118654M	「メルセデスAMG CLA45S 4MATIC+ シューティングブレーク」	W1K1186542N184800 令和3年1月5日	1	右ハンドル
	4BA-205364C	「メルセデスAMG C43 4MATIC クーペ」	W1K2053642G068537～W1K2053642G068876 令和3年1月18日～令和3年1月18日	2	
	4BA-205464C	「メルセデスAMG C43 4MATIC カブリオレ」	W1K2054642G063436 令和3年1月18日	1	
	4BA-253964	「メルセデスAMG GLC43 4MATIC」	W1N2539642F898686～W1N2539642F915099 令和2年12月15日～令和3年1月21日	12	
	4BA-253364	「メルセデスAMG GLC43 4MATIC クーペ」	W1N2533642F898531～W1N2533642F912171 令和2年12月16日～令和3年1月21日	9	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	3BA-463276	「メルセデスAMG G63」	W1N4632761X372784～W1N4632761X373293 令和3年1月16日～令和3年1月16日	2	左ハンドル
			W1N4632762X373324～W1N4632762X381439 令和2年12月24日～令和3年1月5日	7	右ハンドル
	(計6型式)	(計6車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和2年12月15日～令和3年1月21日	(計34台)	

【備考】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合がある。