

連絡先：自動車局審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線42361
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和3年8月20日

リコール届出番号	外-3269	リコール開始日	令和3年8月20日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：メルセデス・ベンツAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：http://www.mercedes-benz.co.jp/service/recall/index.html	
不具合の部位(部品名)	電気装置(オルタネータのダイオード)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	4気筒ガソリンエンジンに搭載されているオルタネータにおいて、アイドル時の発電制御が不適切なため、整流器のダイオードが熱を受けて破損し、警告灯の点灯や充電不良を起し、エンジンがストールすることがある。また、特定の組み合わせのダイオードが複数破損して短絡すると、オルタネータに大電流が流れて発熱し周囲を溶損させることで、最悪の場合、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、オルタネータの点検を行いダイオードが破損している場合は、オルタネータを対策品に交換する。ダイオードに破損がない場合は、エンジンコントロールユニットの制御プログラムを対策プログラムに書き換える。		
不具合件数	60件	事故の有無	火災12件
発見の動機	市場からの報告による		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社ウェブサイトに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	RBA-205042	「C200」	WDD2050421R084830～WDD2050421R114861 平成27年7月13日～平成27年11月14日	624	左ハンドル
			WDD2050422F000963～WDD2050422F295595 平成26年4月18日～平成28年1月23日	1833	右ハンドル
			WDD2050422R019231～WDD2050422R377490 平成26年11月17日～平成30年1月25日	5458	
	RBA-205042C		WDD2050421R069550 平成27年8月27日	1	左ハンドル
			WDD2050422F000856～WDD2050422F544553 平成26年2月14日～平成29年4月10日	1509	右ハンドル

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	RBA-205042C	「C200」	WDD2050422R006734～WDD2050422R386630 平成26年11月17日～平成30年3月16日	4108	右ハンドル
	不明		WDD2050422F019975 平成26年4月18日	1	
	DBA-205043C	「C200 4MATIC」	WDD2050432R288128～WDD2050432R388652 平成29年5月12日～平成30年4月2日	9	
	RBA-205242	「C200ステーション ワゴン」	WDD2052422F038757～WDD2052422F352082 平成26年8月13日～平成28年5月19日	3557	
	RBA-205242C		WDD2052422F060115～WDD2052422F352268 平成26年8月20日～平成28年4月27日	1375	
	-205042-		WDD2052422F066651～WDD2052422F068595 平成26年8月20日～平成26年9月23日	15	
	(計7型式)	(計3車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成26年2月14日～平成30年4月2日	(計18,490台)	

【備考】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合がある。