

連絡先：自動車局審査・リコール課  
 リコール監理室  
 TEL:03-5253-8111 内線42361  
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日：令和3年9月29日

リコール届出番号	外-3287	リコール開始日	令和3年9月30日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：メルセデス・ベンツAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：http://www.mercedes-benz.co.jp/service/recall/index.html	
不具合の部位(部品名)	乗員補助拘束装置(側面衝突センサ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	ドアに搭載されている側面衝突センサにおいて、コネクタの製造管理が不適切なため、走行時の振動等によりコネクタの接続が緩むことがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、電気的な接続が断たれることで警告灯が点灯する。又は、緩んだ状態で側面衝突を受けると衝撃によりコネクタが外れて電気的な接続が断たれ、最悪の場合、乗員補助拘束装置(サイドエアバック等)の作動が遅れて乗員が負傷するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、側面衝突センサのコネクタを点検し、製造不良があるものは側面衝突センサを良品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報による		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールにて通知する。</li> <li>・自動車特定整備事業者等：確実に使用者が把握できているため、日整連発行の機関誌には掲載しない。</li> <li>・弊社ウェブサイトに掲載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	3DA-253915	「GLC220d 4MATIC」	W1N2539152F855883～W1N2539152F857665 令和2年10月5日～令和2年10月12日	12	右ハンドル
	3DA-253915C		W1N2539152F856278 令和2年10月5日	1	
	3DA-253315	「GLC220d 4MATIC クーペ」	W1N2533152F857146～W1N2533152F857649 令和2年10月12日～令和2年10月12日	3	
	5BA-253984	「GLC300 4MATIC」	W1N2539842F856266 令和2年10月12日	1	
	4BA-253364	「メルセデスAMG GLC43 4MATIC クーペ」	W1N2533642F856796～W1N2533642F857625 令和2年10月12日～令和2年10月12日	3	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	7BA-213089	「メルセデスAMG E63S 4MATIC+」	W1K2130891A875878～W1K2130891A876385 令和2年10月3日～令和2年10月17日	4	左ハンドル
	3DA-463349	「G350d」	W1N4633492X364319～W1N4633492X364944 令和2年10月15日～令和2年10月21日	41	右ハンドル
	3BA-463276	「メルセデスAMG G63」	W1N4632761X364282～W1N4632761X364752 令和2年10月15日～令和2年10月17日	9	左ハンドル
			W1N4632762X364740 令和2年10月17日	1	右ハンドル
	4AA-290659	「メルセデスAMG GT43 4MATIC+」	W1K2906592A035462～W1K2906592A035593 令和2年10月20日～令和2年11月3日	2	
(計9型式)	(計8車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和2年10月3日～令和2年11月3日	(計77台)		

【備考】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合がある。