

連絡先：自動車局審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線42361
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日： 令和3年9月29日

リコール届出番号	外-3288	リコール開始日	令和3年9月29日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者：メルセデス・ベンツAG 名：専用フリーダイヤル 問い合わせ先：TEL：0120-086-880 ホームページ：http://www.mercedes-benz.co.jp/service/recall/index.html	
不具合の部位(部品名)	電気装置(プレフューズボックス配線)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	助手席足元にあるプレフューズボックス内の配線において、製造時の組み付けが不適切なため、端子の固定ナットが適切な締付けトルクで取付けられていないものがある。そのため、走行中の振動等により導通不良が発生し、増加した電気接触抵抗により発熱して、最悪の場合、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、プレフューズボックス内の配線端子固定ナットの締付けトルクを点検する。緩みや溶損がある場合は、損傷部位を新品に交換して適切な締付けトルクで固定する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報による		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車特定整備事業者等：確実に使用者が把握できているため、日整連発行の機関誌には掲載しない。 ・弊社ウェブサイトに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	5AA-223163	「S500 4MATIC」	W1K2231631A007038～W1K2231631A016074 令和3年1月11日～令和3年2月15日	10	左ハンドル
	(計1型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和3年1月11日～令和3年2月15日	(計10台)	

【備考】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合がある。