

連絡先：自動車局審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線42361
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和3年9月29日

リコール届出番号	外-3292	リコール開始日	令和3年9月29日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：メルセデス・ベンツAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：http://www.mercedes-benz.co.jp/service/recall/index.html	
不具合の部位(部品名)	電気装置(中継接続部配線)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	電源配線を接続している床下の中継接続部の端子固定ナットにおいて、製造時の組み付けが不適切なため、走行時の振動等により緩むことがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、電気的な接続が断たれることで警告灯が点灯し、エンジンが始動せず、走行不能になることがある。または、電気的な接触抵抗が増加し発熱して、最悪の場合、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、中継接続部の端子固定ナットの締付けトルクを点検する。緩みや溶損がある場合は、損傷部位を新品に交換して適切な締付けトルクで固定する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報による		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車特定整備事業者等：確実に使用者が把握できているため、日整連発行の機関誌には掲載しない。 ・弊社ウェブサイトに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	3DA-223033	「S400d 4MATIC」	W1K2230332A004913～W1K2230332A005773 令和3年1月5日～令和3年2月8日	3	右ハンドル
	5AA-223063		W1K2230632A005362 令和3年1月11日	1	
	5AA-223163	「S500 4MATIC」	W1K2231631A006118～W1K2231631A007273 令和3年1月24日～令和3年2月12日	3	左ハンドル
			W1K2231632A006246～W1K2231632A013862 令和3年1月24日～令和3年1月24日	2	右ハンドル
	(計3型式)	(計2車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和3年1月5日～令和3年2月12日	(計9台)	

【備考】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合がある。