

連絡先：自動車局審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線42361
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和4年2月16日

リコール届出番号	外-3350	リコール開始日	令和4年2月16日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：メルセデス・ベンツAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：http://www.mercedes-benz.co.jp/service/recall/index.html	
不具合の部位(部品名)	原動機(エンジンコントロールユニット)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	エンジンコントロールユニットの制御プログラムにおいて、生産指示が不適切なため誤った制御プログラムが搭載されている。そのため、カムシャフトの制御が正しく行われず、カムシャフトの故障診断が正しく行われない。また、高負荷高回転時に失火が発生する可能性があり、この場合MILの点灯と共に排出ガスが基準値を超えるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エンジンコントロールユニットの制御プログラムを正規のプログラムに書き換える。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報による		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車特定整備事業者等：確実に使用者が把握できているため、日整連発行の機関誌には掲載しない。 ・弊社ウェブサイトに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	DBA-222183	「S560」	WDD2221832A426295～WDD2221832A428726 平成30年8月16日～平成30年8月29日	9	右ハンドル
	DBA-222183C		WDD2221832A426433 平成30年8月16日	1	
	DBA-222186	「S560 4MATIC」	WDD2221861A426266～WDD2221861A429003 平成30年8月13日～平成30年8月23日	14	左ハンドル
	DBA-217483	「S560 カブリオレ」	WDD2174831A035919 平成30年8月18日	1	
	DBA-222983C	「メルセデス・マイパツァ S560」	WDD2229832A428235～WDD2229832A428689 平成30年8月23日～平成30年8月29日	3	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	DBA-222986	「メルセデス・マイハッチ S560 4MATIC」	WDD2229861A428872～WDD2229861A431523 平成30年8月23日～平成30年8月29日	4	左ハンドル
	(計6型式)	(計5車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成30年8月13日～平成30年8月29日	(計32台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とされない車両も含まれている場合があります。