

連絡先：自動車局審査・リコール課  
 リコール監理室  
 TEL:03-5253-8111 内線42361  
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日：令和4年3月31日

リコール届出番号	外-3371	リコール開始日	令和4年3月31日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：メルセデス・ベンツAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：http://www.mercedes-benz.co.jp/service/recall/index.html	
不具合の部位(部品名)	制動装置(ブレーキキャリパーハウジングのボルト)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	後輪のブレーキキャリパーにおいて、製造設備の保守管理が不適切なため、フローティングキャリパー固定ボルトの締付けが不十分なものがある。そのため、走行中に当該ボルトが緩み脱落することで異音が発生する。また、フローティングキャリパーが固定されなくなることによってブレーキ配管が損傷してブレーキ液の漏れが発生すると、警告灯が点灯し、最悪の場合、制動性能が低下するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、フローティングキャリパー固定ボルトを正規の締付けトルクで固定する。なお、緩みにより損傷がある場合は、関連する部品を新品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報による		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールにて通知する。</li> <li>・自動車特定整備事業者等：確実に使用者が把握できているため、日整連発行の機関誌には掲載しない。</li> <li>・弊社ウェブサイトに掲載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	5BA-177084	「A180」	W1K1770842J330366 令和3年11月22日	1	右ハンドル
			W1K1770842V116371～W1K1770842V116425 令和3年12月1日～令和3年12月8日	2	
	3DA-177012	「A200d」	W1K1770122J192604 令和2年2月20日	1	
	4BA-247751M	「メルセデスAMG GLA35 4MATIC」	W1N2477512J182979 令和2年10月15日	1	
	ZAA-243701C	「EQA250」	W1N2437012J010841～W1N2437012J019906 令和3年7月24日～令和3年11月25日	4	
(計4型式)	(計4車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和2年2月20日～令和3年12月8日	(計9台)		

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。