

連絡先：自動車局審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線42361
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日： 令和4年4月1日

リコール届出番号	外-3389	リコール開始日	令和4年4月1日
届出者の氏名又は名称	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：メルセデス・ベンツAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：http://www.mercedes-benz.co.jp/service/recall/index.html メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎		
不具合の部位(部品名)	緩衝装置(スラストアーム用サブフレーム)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	リアアクスルキャリアにあるスラストアーム用サブフレームにおいて、製造時の作業が不適切なため、溶接長さが不十分なものがある。そのため、走行中にサブフレームの溶接が剥がれてスラストアームが脱落すると、最悪の場合、車両の制御性が損なわれるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、溶接部位の点検を行う。なお、溶接長さが不十分な場合は、リアアクスルキャリアを交換する。		
不具合件数	1件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報、及び、市場からの報告による		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車特定整備事業者等：確実に使用者が把握できているため、日整連発行の機関誌には掲載しない。 ・弊社ウェブサイトに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	3DA-223033	「S400d 4MATIC」	W1K2230331A082716 令和3年11月12日	1	左ハンドル
			W1K2230332A082153 令和4年3月17日	1	右ハンドル
	5AA-223063	「S500 4MATIC」	W1K2230632A082123～W1K2230632A083130 令和3年11月11日～令和3年11月12日	6	
	4AA-223076	「S580 4MATIC」	W1K2230761A083914 令和3年11月22日	1	左ハンドル
			W1K2230762A082214～W1K2230762A083040 令和3年11月11日～令和3年12月14日	5	右ハンドル

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	4AA-223176	「S580 4MATIC」	W1K2231761A082208～W1K2231761A082501 令和3年11月12日～令和4年2月9日	3	左ハンドル
			W1K2231762A082496 令和3年11月11日	1	右ハンドル
	7AA-223976	「メルセデス・マイハッハ S580 4MATIC」	W1K2239762A082223 令和3年11月19日	1	
	(計5型式)	(計4車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和3年11月11日～令和4年3月17日	(計19台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。