

連絡先：自動車局審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線42361
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和4年4月27日

リコール届出番号	外-3398	リコール開始日	令和4年4月27日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：メルセデス・ベンツAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：http://www.mercedes-benz.co.jp/service/recall/index.html	
不具合の部位(部品名)	乗員補助拘束装置(SRSコントロールユニット)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	SRS(乗員補助拘束装置)コントロールユニットにおいて、製造時の取付けが不適切なため、確実に固定されていないものがある。そのため、事故等の衝突時にエアバッグが適切に展開しない、あるいは走行中の振動で正しくない加速度値を検出することで突然エアバッグが展開し、最悪の場合、乗員が負傷するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、SRSコントロールユニットを固定しているナットを一度外して取付け状態を点検し、規定トルクで締付け直す。なお、ねじ山に損傷があった場合は、関連する部品を全て新品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報による		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社ウェブサイトに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	3DA-223033	「S400d 4MATIC」	W1K2230331A004713～W1K2230331A005980 令和2年12月16日～令和3年1月18日	7	左ハンドル
			W1K2230332A003743～W1K2230332A021713 令和2年12月16日～令和3年4月21日	26	右ハンドル
	3DA-223133		W1K2231332A004924～W1K2231332A005180 令和3年1月5日～令和3年1月16日	2	
	5AA-223063	「S500 4MATIC」	W1K2230631A003732～W1K2230631A021640 令和2年12月16日～令和3年3月2日	19	左ハンドル
W1K2230632A003910～W1K2230632A006522 令和2年12月16日～令和3年2月15日			47	右ハンドル	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	5AA-223163	「S500 4MATIC」	W1K2231631A006190～W1K2231631A023863 令和3年1月5日～令和3年4月5日	34	左ハンドル
			W1K2231632A004698～W1K2231632A023981 令和2年12月16日～令和3年3月1日	23	右ハンドル
	(計4型式)	(計2車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和2年12月16日～令和3年4月21日	(計158台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。