

連絡先：自動車局審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線42361
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和4年5月25日

リコール届出番号	外-3399	リコール開始日	準備できしだい
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：メルセデス・ベンツAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：https://www.mercedes-benz.jp/myservice/recall/	
不具合の部位(部品名)	原動機(高圧燃料配管のシール)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	エンジンの高圧燃料配管において、組付け時の管理が不適切なため、微細な粒子が燃料レールとインジェクタ間のシールに挟まっているものがある。そのため、使用過程でシールが損傷して燃料漏れが発生し、最悪の場合、漏れ出した燃料が高温部位に滴下することで火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、燃料レールとインジェクタとシールを新品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報による		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車特定整備事業者等：確実に使用者が把握できているため、日整連発行の機関誌には掲載しない。 ・弊社ウェブサイトに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	5BA-177147M	「A250 4MATICセダン」	WDD1771472W015888 令和元年5月20日	1	右ハンドル
			W1K1771472W046883 令和2年1月29日	1	
	4BA-177051M	「メルセデスAMG A35 4MATIC」	WDD1770512J123710 令和元年10月9日	1	
	4BA-118651M	「メルセデスAMG CLA35 4MATIC シューティングブレーク」	W1K1186512N042323 令和元年12月2日	1	
	5BA-247647M	「GLB250 4MATIC」	W1N2476472W037946 令和2年4月16日	1	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	5BA-205076C	「C180」	WDD2050762R541298 令和元年9月30日	1	右ハンドル
	DBA-205240C	「C180ステーションワゴン」	WDD2052402F905291～WDD2052402F914658 令和元年6月25日～令和元年6月25日	2	
	DAA-257359	「CLS450 4MATIC」	WDD2573592A044329～WDD2573592A045214 令和元年6月25日～令和元年6月27日	2	
	DAA-222058	「S450」	WDD2220582A491851～WDD2220582A502271 令和元年6月27日～令和元年9月11日	2	
	ABA-463260	「G550」	WDB4632601X324409 令和元年7月3日	1	左ハンドル
	ABA-463276	「メルセデスAMG G63」	WDB4632761X324813 令和元年7月24日	1	
	4BA-290689	「メルセデスAMG GT63S 4MATIC+」	WDD2906891A011085 令和元年9月25日	1	
	(計11型式)	(計11車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和元年5月20日～令和2年4月16日	(計15台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。