

連絡先：自動車局審査・リコール課  
 リコール監理室  
 TEL:03-5253-8111 内線42361  
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日：令和4年6月30日

リコール届出番号	外-3438	リコール開始日	令和4年6月30日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：メルセデス・ベンツAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：https://www.mercedes-benz.jp/myservice/recall/	
不具合の部位(部品名)	電気装置(リア信号検知制御モジュールコントロールユニット)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	リアSAM(信号検知制御モジュール)コントロールユニットの制御プログラムにおいて、設計が不適切なため、エンジン始動時に誤ってリアSAMの初期化が行われることで、関連するユニットの警告灯が点灯すると共に、リアドアのパワーウィンドウが作動しない、等の作動が制限されることがある。最悪の場合、テールランプユニットが正しく作動せず、後部の灯火類が点灯しなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、リアSAMコントロールユニットの制御プログラムを対策プログラムに書き換える。		
不具合件数	4件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報、及び、市場からの報告による		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールにて通知する。</li> <li>・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・弊社ウェブサイトに掲載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	3DA-223033	「S400d 4MATIC」	W1K2230331A002354～W1K2230331A064274 令和2年12月16日～令和3年10月27日	162	左ハンドル
			W1K2230332A002294～W1K2230332A064031 令和2年12月16日～令和3年11月4日	659	右ハンドル
	3DA-223133		W1K2231331A002164～W1K2231331A053438 令和2年12月10日～令和3年6月24日	62	左ハンドル
			W1K2231332A002351～W1K2231332A065838 令和2年12月16日～令和4年3月11日	166	右ハンドル
	5AA-223063		「S500 4MATIC」	W1K2230631A002622～W1K2230631A065798 令和2年12月16日～令和4年2月8日	444

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	5AA-223063	「S500 4MATIC」	W1K2230632A002089～W1K2230632A065901 令和2年8月10日～令和3年11月27日	1,170	右ハンドル
	5AA-223163		W1K2231631A002591～W1K2231631A065501 令和2年12月16日～令和3年11月29日	834	左ハンドル
			W1K2231632A002317～W1K2231632A065700 令和2年12月16日～令和4年2月9日	789	右ハンドル
	(計4型式)	(計2車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和2年8月10日～令和4年3月11日	(計4,286台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。