

連絡先：自動車局審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線42361
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日： 令和4年8月4日

リコール届出番号	外-3456	リコール開始日	令和4年8月4日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：メルセデス・ベンツAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：https://www.mercedes-benz.jp/myservice/recall/	
不具合の部位(部品名)	電気装置(ステアリングホイールの保舵検知センサ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	ステアリングホイール内に装着されている保舵検知センサにおいて、ステアリングホイールの製造指示が不適切なため、両手がステアリングホイールから離れていることを検知できないことがある。そのため、運転者が認識されないまま、両手がステアリングホイールから一定時間以上離れても警告音が鳴らず、最悪の場合、運転者が意識を失った場合において、自動で減速して、停止し、緊急通報を行う安全機能が働かないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、保舵検知システムの制御プログラムを対策プログラムに書き換える。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報による		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車特定整備事業者等：確実に使用者が把握できているため、日整連発行の機関誌には掲載しない。 ・弊社ウェブサイトに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	3DA-223033	「S400d 4MATIC」	W1K2230332A032755～W1K2230332A080838 令和3年4月10日～令和3年11月4日	16	右ハンドル
	5AA-223063	「S500 4MATIC」	W1K2230631A012482～W1K2230631A076790 令和3年2月26日～令和3年11月8日	14	左ハンドル
			W1K2230632A013224～W1K2230632A081237 令和3年2月12日～令和3年11月12日	41	右ハンドル
	5AA-223163		W1K2231631A037435 令和3年5月10日	1	左ハンドル
	4AA-223176	「S580 4MATIC」	W1K2231761A066799 令和3年8月23日	1	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	4AA-223176	「S580 4MATIC」	W1K2231762A083298 令和3年11月11日	1	右ハンドル
	7AA-223976	「メルセデス・マイハ ツハ S580 4MATIC」	W1K2239761A068511 令和3年10月6日	1	左ハンドル
			W1K2239762A066985～W1K2239762A081088 令和3年11月8日～令和3年11月11日	2	右ハンドル
	(計5型式)	(計4車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和3年2月12日～令和3年11月12日	(計77台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とされない車両も含まれている場合があります。