

連絡先：自動車局審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線42361
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和4年11月1日

リコール届出番号	外-3500	リコール開始日	準備できしだい
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：メルセデス・ベンツAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：https://www.mercedes-benz.jp/ myservice/recall/	
不具合の部位(部品名)	動力伝達装置(プロペラシャフト)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	カーボン製プロペラシャフトと金属製フランジの接着作業が不適切なため、結合部の接着力が低いものがある。そのため、エンジントルクでプロペラシャフトとフランジの接着が剥がれ、エンジンからトランスミッションへ動力が伝わらなくなり、最悪の場合、走行不能になるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、プロペラシャフトの部品番号を点検し、交換が必要な場合は対策品と交換する。		
不具合件数	3件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報、及び、市場からの報告による		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社ウェブサイトに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	CBA-190377	「メルセデス AMG GT」	WDD1903771A006025～WDD1903771A013086 平成27年12月15日～平成29年12月19日	40	左ハンドル
			WDD1903772A006588～WDD1903772A013085 平成27年12月16日～平成29年10月25日	48	右ハンドル
	CBA-190378	「メルセデス AMG GT S」	WDD1903781A005688～WDD1903781A013533 平成27年12月1日～平成29年12月19日	172	左ハンドル
			WDD1903782A004584～WDD1903782A013089 平成27年10月13日～平成29年10月25日	88	右ハンドル
ABA-190379		「メルセデス AMG GT R」	WDD1903791A012183～WDD1903791A012800 平成29年5月26日～平成29年9月7日	6	左ハンドル

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	ABA-190477	「メルセデス AMG GT ロードスター」	WDD1904771A012012～WDD1904771A013106 平成28年11月15日～平成30年5月14日	7	左ハンドル
			WDD1904772A013011～WDD1904772A013050 平成29年7月6日～平成30年3月24日	3	右ハンドル
	ABA-190480	「メルセデス AMG GT C ロードスター」	WDD1904801A011893～WDD1904801A013093 平成28年11月15日～平成30年7月27日	7	左ハンドル
	(計5型式)	(計5車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成27年10月13日～平成30年7月27日	(計371台)	

【注意事項】本件は、令和元年11月21日付届出番号「外-2953」で届出したものですが、対象車両の選定が不十分であったことが判明したため、対象車両を拡大し届出するものです。

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。