

連絡先：自動車局審査・リコール課  
リコール監理室  
TEL:03-5253-8111 内線42361  
アドレス：http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日： 令和5年2月9日

リコール届出番号	外-3562	リコール開始日	令和5年2月10日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：メルセデス・ベンツAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：https://www.mercedes-benz.jp/ myservice/recall/	
不具合の部位(部品名)	かじ取り装置(ステアリングシャフト接続ボルト)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	ステアリングシャフトにおいて、接続部位のボルト締結作業が不適切なため、締め付けトルクが不足しているものがある。そのため、走行時等の振動で接続が緩み、ハンドルのガタや異音が発生し、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、接続が外れてかじ取りが出来なくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、接続部位のボルトを新品に交換し、規定トルクで締付ける。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報による		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車特定整備事業者等：確実に使用者が把握できているため、日整連発行の機関誌には掲載しない。 ・弊社ウェブサイトに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	3DA-167123	「GLE400d 4MATIC」	W1N1671232A602273～W1N1671232A624134 令和4年2月22日～令和4年2月22日	2	右ハンドル
	(計1型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和4年2月22日	(計2台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。