

連絡先：自動車局審査・リコール課  
リコール監理室  
TEL:03-5253-8111 内線42361  
アドレス：http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日：令和5年3月15日

リコール届出番号	外-3589	リコール開始日	令和5年3月16日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：メルセデス・ベンツAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：https://www.mercedes-benz.jp/ myservice/recall/	
不具合の部位(部品名)	原動機(シリンダーヘッドボルト)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	エンジンのシリンダーヘッドボルトにおいて、製造時の熱処理が不適切なため、強度が不足しているものがある。そのため、当該ボルトが破損してシリンダーヘッドとクランクケースの間の締結が部分的に緩むことで、冷却水やエンジンオイルが漏れ出して警告灯が点灯し、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、エンジンが損傷するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、シリンダーヘッドボルトを新品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報による		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車特定整備事業者等：確実に使用者が把握できているため、日整連発行の機関誌には掲載しない。 ・弊社ウェブサイトに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	3DA-177112	「A200d セダン」	W1K1771122J358511～W1K1771122J359303 令和4年5月9日～令和4年5月9日	6	右ハンドル
	3DA-247012	「B200d」	W1K2470122J385315～W1K2470122J386688 令和4年5月9日～令和4年5月26日	5	
	3DA-247713M	「GLA200d 4MATIC」	W1N2477132J388020 令和4年5月9日	1	
	(計3型式)	(計3車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和4年5月9日～令和4年5月26日	(計12台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。