

連絡先：自動車局審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線42354
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成28年9月15日

リコール届出番号	外-2378	リコール開始日	平成28年9月16日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：ダイムラーAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：http://www.mercedes-benz.co.jp/service/recall/index.html	
不具合の部位(部品名)	動力伝達装置(ダブルクラッチ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	オートマチックトランスミッションにおいて、ダブルクラッチの製造が不適切なため、内部部品の溶接強度が不足しているものがある。そのため、エンジンからのトルクによって溶接部に亀裂が入り、そのままの状態で使用を続けると、溶接部が破断して警告灯が点灯し、最悪の場合、エンジンからトランスミッションへ動力が伝わらず、走行不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、トランスミッションのダブルクラッチを良品と交換する。		
不具合件数	なし	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者 に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者：対象車両が少数であり、使用者を把握しており連絡が確実に行えるため、日整連の機関紙には掲載しない。 ・対策実施車両：対策実施済車両には、運転席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外No. 2378のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	CBA-176052	「メルセデスAMG A45 4MATIC」	WDD1760522J426162 平成27年12月15日	1	
	CBA-117352	「メルセデスAMG CLA45 4M」	WDD1173522N323411 平成28年1月23日	1	
	CBA-117952	「メルセデスAMG CLA45 4M SB」	WDD1179522N313923～WDD1179522N314612 平成28年1月4日～平成28年1月4日	3	
	(計3型式)	(計3車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成27年12月15日～平成28年1月23日	(計5台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。