

連絡先：自動車局審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線42354
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成28年9月15日

リコール届出番号	外-2379	リコール開始日	平成28年9月16日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：ダイムラーAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：http://www.mercedes-benz.co.jp/service/recall/index.html	
不具合の部位(部品名)	動力伝達装置(プロペラ・シャフト)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	カーボン製プロペラシャフトと金属製フランジの接着作業が不適切なため、結合部の接着力が低いものがある。そのため、エンジントルクでプロペラシャフトとフランジの接着が剥がれ、エンジンからトランスミッションへ動力が伝わらなくなり、最悪の場合、走行不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、プロペラシャフトの製造番号を確認し、該当部品が取り付けられている場合は良品と交換する。		
不具合件数	14件	事故の有無	なし
発見の動機	市場、及び、ドイツ本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者：対象車両が少数であり、使用者を把握しており連絡が確実に行えるため、日整連の機関紙には掲載しない。 ・対策実施車両：対策実施済車両には、運転席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外No. 2379のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	CBA-190377	「メルセデス AMG GT」	WDD1903771A003893～WDD1903771A004372 平成27年8月6日～平成27年9月5日	20	左ハンドル
			WDD1903772A003798～WDD1903772A004359 平成27年8月20日～平成27年9月20日	14	右ハンドル
	CBA-190378	「メルセデス AMG GT S」	WDD1903781A003345～WDD1903781A004703 平成27年7月22日～平成27年10月18日	28	左ハンドル
			WDD1903782A002703～WDD1903782A004622 平成27年7月22日～平成27年9月20日	11	右ハンドル
	(計2型式)	(計2車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成27年7月22日～平成27年10月18日	(計73台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。