

連絡先：自動車局審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線42354
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成29年2月23日

リコール届出番号	外-2449	リコール開始日	平成29年2月24日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：ダイムラーAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：http://www.mercedes-benz.co.jp/service/recall/index.html	
不具合の部位(部品名)	かじ取り装置(電動パワーステアリング)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	電動パワーステアリングにおいて、制御ユニット内の基板の製造工程が不適切なため、端子部の溶接が確実に行われていないものがある。そのため、端子部の溶接が外れてしまいパワーステアリングのアシストが失われ、最悪の場合、基板内に過大な電流が流れて過熱し、車両火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、電動パワーステアリングを良品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者：確実に使用者が把握できているため、日整連発行の機関誌には掲載しない。 ・対策実施車両：対策実施済車両には、運転席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外No.2449のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	LDA-212001C	「E220 BlueTEC」	WDD2120012B154511 平成27年3月20日	1	右ハンドル
	RBA-212036C	「E250」	WDD2120362B125922～WDD2120362B152568 平成27年1月15日～平成27年3月20日	2	
	RBA-231457	「SL350」	WDD2314571F011136 平成24年11月1日	1	左ハンドル
	CBA-231474	「SL63」	WDD2314741F009164～WDD2314741F009733 平成24年9月27日～平成24年10月18日	3	
	DAA-222057	「S400HYBRID」	WDD2220571A180741 平成27年5月23日	1	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	DAA-222057	「S400HYBRID」	WDD2220572A031489 平成26年1月11日	1	右ハンドル
	DBA-222182	「S550」	WDD2221821A165077～WDD2221821A180777 平成27年4月10日～平成27年5月7日	2	左ハンドル
	ABA-222976C	「メルセデス・マイバッハ S600」	WDD2229761A178711 平成27年5月7日	1	
	(計7型式)	(計7車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成24年9月27日～平成27年5月23日	(計12台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。