

連絡先：自動車局審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線42354
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成29年9月28日

リコール届出番号	外-2545	リコール開始日	平成29年9月29日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：ダイムラーAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：http://www.mercedes-benz.co.jp/service/recall/index.html	
不具合の部位(部品名)	かじ取装置(ステアリングナックル)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	かじ取装置において、左フロントのステアリングナックルの製造工程が不適切なため、内部に錆が発生し、当該ステアリングナックルの強度が不足しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、悪路走行時等の衝撃により、当該ナックルが破損し、最悪の場合、操舵不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、左フロントのステアリングナックルの製造番号を確認し、対象となる場合は、良品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者：確実に使用者が把握できているため、日整連発行の機関誌には掲載しない。 ・対策実施車両：改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外No.2545のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
スマート	DBA-453042	「フォーフォー」	WME4530422Y126687～WME4530422Y127632 平成29年5月22日～平成29年5月22日	2	
	DBA-453044	「フォーフォーターボ」	WME4530442Y126758 平成29年5月22日	1	
	ABA-453062	「フォーフォーBRABUS」	WME4530622Y126193～WME4530622Y127740 平成29年5月18日～平成29年5月22日	26	
	DBA-453344	「フォーツーターボ」	WME4533442K203735～WME4533442K206183 平成29年5月19日～平成29年5月22日	4	
	ABA-453362	「フォーツーターBRABUS」	WME4533622K204852 平成29年5月22日	1	
	(計5型式)	(計5車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成29年5月18日～平成29年5月22日	(計34台)	

【備考】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。