

連絡先：自動車局審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線42354
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成29年11月16日

リコール届出番号	外-2560	リコール開始日	平成29年11月17日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：ダイムラーAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：http://www.mercedes-benz.co.jp/service/recall/index.html	
不具合の部位(部品名)	原動機(バキュームポンプ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	ハイブリッド車のバキュームポンプにおいて、当該ポンプの内部部品の耐久性が不足しているため、使用過程で内部部品が破損し、負圧が生成できなくなることがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、負圧が不足し、適切なエンジン制御が行えず、エンジン警告灯が点灯するとともに、フェイルセーフモード制御となり、最悪の場合、排出ガスが基準値を超えるおそれがある。また、負圧が低下するため、ブレーキ警告灯が点灯するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、バキュームポンプを対策品に交換する。		
不具合件数	9件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの報告による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者 に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施車両：改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外No.2560のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	LCA-222004	「S300h」	WDD2220041A265321～WDD2220041A327198 平成28年8月12日～平成29年5月11日	82	左ハンドル
			WDD2220042A159417～WDD2220042A328973 平成27年3月25日～平成29年5月15日	1584	右ハンドル
	LCA-222104		WDD2221041A264610～WDD2221041A310414 平成28年7月29日～平成29年1月19日	31	左ハンドル
	WDD2221042A159920～WDD2221042A321146 平成27年7月3日～平成29年3月21日		329	右ハンドル	
	(計2型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成27年3月25日～平成29年5月15日	(計2,026台)	

【備考】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。