

連絡先：自動車局審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線42354
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成29年11月16日

リコール届出番号	外-2562	リコール開始日	平成29年11月16日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：ダイムラーAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：http://www.mercedes-benz.co.jp/service/recall/index.html	
不具合の部位(部品名)	車載式故障診断装置(エンジンコントロールユニット)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	車両式故障診断装置において、燃料システム制御モジュールからの信号を認識するプログラムが不適切なため、燃料圧力センサ、燃料温度センサ、または、燃料ポンプに異常が生じた場合、メーターパネル内のエンジン警告灯が点灯しない。そのため、保安基準第31条の基準に適合しない。		
改善措置の内容	全車両、エンジンコントロールユニットと、燃料システム制御モジュールのプログラムを対策プログラムに書き換える。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者 に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施車両：改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外No.2562のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	CBA-222176C	「S600」	WDD2221761A024034～WDD2221761A185467 平成25年12月25日～平成27年6月7日	84	左ハンドル
	CBA-222179C	「S65」	WDD2221791A024907～WDD2221791A147112 平成26年5月8日～平成27年1月9日	60	
	CBA-217379C	「S65クーペ」	WDD2173791A000383～WDD2173791A006564 平成26年9月23日～平成27年4月12日	8	
	ABA-222976C	「メルセデス・マイパツハ S600」	WDD2229761A119045～WDD2229761A184862 平成26年11月5日～平成27年6月4日	7	
	(計4型式)	(計4車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成25年12月25日～平成27年6月7日	(計159台)	

【備考】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。