

連絡先：自動車局審査・リコール課  
 リコール監理室  
 TEL:03-5253-8111 内線42354  
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成30年1月31日

リコール届出番号	外-2588	リコール開始日	平成30年1月31日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：ダイムラーAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：http://www.mercedes-benz.co.jp/service/recall/index.html	
不具合の部位(部品名)	車載式故障診断装置(トランスミッションコントロールユニット)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	車載式故障診断装置において、トランスミッションコントロールユニットの制御プログラムが不適切なため、トランスミッションに関する特定の不具合が生じた場合、メーターパネル内のエンジン警告灯が点灯しない。そのため、保安基準第31条の基準に適合しない。		
改善措置の内容	全車両、トランスミッションコントロールユニットの制御プログラムを対策プログラムに書き換える。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者 に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールにて通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・対策実施車両：改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外No.2588のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	CBA-213089	「メルセデスAMG E63S 4M+」	WDD2130892A167971～WDD2130892A265113 平成29年4月12日～平成29年6月30日	73	右ハンドル
			WDD2130891A170887～WDD2130891A256915 平成29年4月13日～平成29年6月24日	114	左ハンドル
	(計1型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成29年4月12日～平成29年6月30日	(計187台)	

【備考】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。