

連絡先：自動車局審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線42354
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成30年2月28日

リコール届出番号	外-2610	リコール開始日	平成30年2月28日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：ダイムラーAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：http://www.mercedes-benz.co.jp/service/recall/index.html	
不具合の部位(部品名)	その他(インシュレーション)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	バルクヘッドにおいて、バルクヘッドインシュレーションの寸法が不適切なため、インシュレーションがフロントガラス下部と重なり接着されているものがある。そのため、フロントガラスの接着不良となり、助手席用エアバッグが作動すると、フロントガラスがエアバッグの展開を支えられず、助手席用エアバッグの乗員保護性能を低下させ、最悪の場合、乗員が過度の障害を負うおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、バルクヘッドインシュレーションを確認し、不適切な寸法の場合は、適切な寸法に切除して、フロントガラスを新品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者：確実に使用者が把握できているため、日整連発行の機関誌には掲載しない。 ・対策実施車両：改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外No.2610のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	CBA-166064	「メルセデスAMG GLE43 4M C」	WDC2923641A040905～WDC2923641A041785 平成28年7月28日～平成28年11月6日	10	左ハンドル
	CBA-166074	「メルセデスAMG GLE63S 4M C」	WDC2923751A040388～WDC2923751A041793 平成28年7月28日～平成28年8月18日	5	
	CBA-166874	「メルセデスAMG GLS63 4M」	WDC1668751A778636 平成28年11月9日	1	
	(計3型式)	(計3車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成28年7月28日～平成28年11月9日	(計16台)	

【備考】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。