

連絡先：自動車局審査・リコール課  
 リコール監理室  
 TEL:03-5253-8111 内線42354  
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成30年3月29日

リコール届出番号	外-2632	リコール開始日	平成30年3月29日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：ダイムラーAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：http://www.mercedes-benz.co.jp/service/recall/index.html	
不具合の部位(部品名)	その他(プログラム)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	<p>制御プログラム管理サーバの不具合により、特定の日に整備作業等を行ったコントロールユニット等において、書き込まれた制御プログラムの内容に不適切なものがある。そのため、</p> <p>① 前後輪の周長が異なった値で設定され、車速が正しく表示されないおそれがある。          ② カーブライトとライトレンジ調整が誤作動し、対向車を眩惑させるおそれがある。          ③ 車両寸法が正しく設定されず一部の範囲で警告が作動しないため、障害物に気付かずに接触するおそれがある。          ④ シートベルトの装着状態が正しく検知できず、警告音が正しく作動しないおそれがある。          ⑤ 雨量が正しく検知されず、オートワイパの作動速度が低下するおそれがある。          ⑥ オートクルーズの速度調整が正しく行われず、設定速度を超過するおそれがある。          ⑦ リヤビューカメラが正しく表示されず、後退する際障害物に気付かずに接触するおそれがある。          ⑧ 車室内からの施錠・開錠等ができないおそれがある。          ⑨ スマートエントリーが正しく検知されず、エンストや始動不可が発生するおそれがある。          ⑩ 車両に合わせた適切な制動力が設定されず、制動距離が伸びる場合や駐車ブレーキ性能が低下するおそれがある。          ⑪ 後部扉の位置が正しく検知できず、扉が確実に閉まらないおそれがある。          ⑫ エコスタート・ストップの不作動または非常点滅灯が点灯しないおそれがある。</p>		
改善措置の内容	<p>全車両、対象のコントロールユニットのプログラムを書き換える。</p> <p>① エンジンコントロールユニット          ② ヘッドライトコントロールユニット          ③ パークトロニックコントロールユニット          ④ メーターパネルコントロールユニット          ⑤ レインセンサモジュール          ⑥ DTR(衝突被害軽減装置及び車間距離制御付きクルーズコントロール)コントロールユニット          ⑦ リアビューカメラコントロールユニット          ⑧ ドアコントロールユニット          ⑨ キーレスゴーコントロールユニット          ⑩ ESPコントロールユニット          ⑪ パワーリフトゲートコントロールユニット          ⑫ セントラルコントロールユニット</p>		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者 に周知させるための措置	<p>・使用者：ダイレクトメールにて通知する。          ・自動車分解整備事業者：確実に使用者が把握できているため、日整連発行の機関誌には掲載しない。          ・対策実施車両：改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外No.2632のステッカーを貼付する。</p>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	DBA-176042	「A180」	WDD1760422V104080 平成 27 年 10 月 19 日	1	⑥
			WDD1760422J014868 平成 24 年 12 月 12 日	1	⑤
	DBA-117942	「CLA180 シューテイングブレイク」	WDD1179422N444023 平成 28 年 11 月 8 日	1	④
	DBA-204248	「C200CGI ステーションワゴン」	WDD2042482F959777 平成 24 年 8 月 17 日	1	⑦
	DBA-205040C	「C180」	WDD2050402R029093 平成 26 年 11 月 27 日	1	⑩
メルセデス・ベンツ	DBA-205040C	「C180」	WDD2050402F064427 平成 26 年 9 月 10 日	1	⑨
	DBA-205240C	「C180ステーションワゴン」	WDD2052402F429110 平成 28 年 9 月 21 日	1	⑪
	RBA-205042	「C200」	WDD2050422R027404 平成 26 年 11 月 27 日	1	⑨
	LDA-205004C	「C220d」	WDD2050042R240874 平成 28 年 11 月 18 日	1	⑧
	DBA-211256C	「E350 ステーションワゴン」	WDB2112562B071079 平成 18 年 12 月 6 日	1	②
	DBA-211077	「E63」	WDB2110772B039614 平成 18 年 10 月 23 日	1	①
	DBA-212047C	「E250CGI」	WDD2120472A169970 平成 22 年 3 月 8 日	1	③
	DBA-212247C	「E250CGIステーションワゴン」	WDD2122472A759085 平成 25 年 3 月 11 日	1	
	RBA-212036C	「E250」	WDD2120362A922188 平成 25 年 12 月 15 日	1	⑤
	DAA-212095C	「E400 HYBRID」	WDD2120951A864100 平成 25 年 9 月 7 日	1	⑩
	RBA-213045C	「E250」	WDD2130452A127841 平成 28 年 11 月 9 日	1	⑫
	LCA-222104	「S300h」	WDD2221042A249624 平成 28 年 2 月 15 日	1	⑨
	DBA-222182	「S550」	WDD2221822A021364 平成 25 年 12 月 15 日	1	⑪
	LDA-463348	「G350d」	WDB4633482X263225 平成 28 年 11 月 23 日	1	③
(計17型式)	(計16車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成 18 年 10 月 23 日～平成 28 年 11 月 23 日	(計19台)		

【備考】