

連絡先：自動車局審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線42354
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成30年9月13日

リコール届出番号	外-2717	リコール開始日	平成30年9月14日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎	製 作 国 : ドイツ連邦共和国 製 作 者 : ダイムラーAG 名 : 専用フリーダイヤル 問い合わせ先 : TEL : 0120-086-880 : http://www.mercedes-benz.co.jp/ ホームページ : service/recall/index.html	
不具合の部位(部品名)	懸架装置(油圧スタビライザ制御装置)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	油圧スタビライザ制御装置のオイルリザーバにおいて、シーリングキャップの消泡機構が不適切なため、姿勢変化が大きい運転を継続すると、ベントホールからオイルが噴き出すことがある。そのため、噴き出したオイルが排気管等に接触し、発煙して、最悪の場合、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、シーリングキャップを対策品に交換する。		
不 具 合 件 数	0 件	事 故 の 有 無	なし
発 見 の 動 機	ドイツ本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者 に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者 : ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者 : 日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施車両 : 改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外No.2717のステッカーを貼付する。 		

車 名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号) の 範 囲 及 び 輸 入 期 間	リコール対 象車の台数	備 考
メルセデス・ ベンツ	CBA-166874	「GL63 4MATIC」	WDC1668751A660819～WDC1668751A790663 平成 28 年 4 月 4 日～平成 29 年 4 月 13 日	57	左ハンドル
			WDC1668741A084857～WDC1668741A712219 平成 25 年 1 月 18 日～平成 28 年 3 月 22 日	282	
	CBA-166064	「メルセデスAMG GLE43 4M C」	WDC2923641A012827～WDC2923641A043271 平成 27 年 10 月 5 日～平成 29 年 7 月 21 日	56	
	CBA-166074	「メルセデスAMG GLE63S 4M」	WDC1660752A569061～WDC1660752A788786 平成 27 年 7 月 10 日～平成 29 年 4 月 13 日	117	右ハンドル
WDC1660742A012846～WDC1660742A593443 平成 24 年 1 月 7 日～平成 27 年 12 月 15 日			273		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	CBA-166074	「メルセデスAMG GLE63S 4M C」	WDC2923751A012828～WDC2923751A043251 平成27年11月26日～平成29年4月13日	48	左ハンドル
	(計3型式)	(計4車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成24年1月7日～平成29年7月21日	(計833台)	

【備考】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とされない車両も含まれている場合があります。