

連絡先：自動車局審査・リコール課  
 リコール監理室  
 TEL:03-5253-8111 内線42354  
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成30年9月13日

リコール届出番号	外-2721	リコール開始日	平成30年9月13日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者：ダイムラーAG 名：専用フリーダイヤル 問い合わせ先：TEL：0120-086-880 ：http://www.mercedes-benz.co.jp/ ホームページ service/recall/index.html	
不具合の部位(部品名)	乗員補助拘束装置(SRSコントロールユニット)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	エアバッグを制御するSRSコントロールユニットのプログラムが不適切なため、助手席エアバッグオフのインジケータが点灯しないことがある。そのため、助手席側エアバッグが作動しない条件下において、乗員が助手席エアバッグの非作動状態を認識できず、最悪の場合、衝突時にエアバッグが作動しないことにより、乗員に過度の傷害を与えるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、SRSコントロールユニットの制御プログラムを書き換える。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールにて通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・対策実施車両：改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外No.2721のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	LDA-447815	「V220d」	WDF44781523031521～WDF44781523431477 平成27年5月23日～平成30年4月20日	520	右ハンドル
	LDA-447811		WDF44781323031033～WDF44781323436383 平成27年5月23日～平成30年4月20日	3220	
			WDF44781123030512～WDF44781123435814 平成27年5月23日～平成30年4月20日	2218	
	(計2型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成27年5月23日～平成30年4月20日	(計5,958台)	

【備考】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。