

連絡先：自動車局審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線42354
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成30年9月13日

リコール届出番号	外-2723	リコール開始日	平成30年9月13日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者：ダイムラーAG 名：専用フリーダイヤル 問い合わせ先：TEL：0120-086-880 ホームページ：http://www.mercedes-benz.co.jp/service/recall/index.html	
不具合の部位(部品名)	制動装置(リアブレーキキャリパピストン)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	リアブレーキのキャリパピストンにおいて熱処理加工が不適切なため、リアブレーキの油圧回路内に気泡が発生するものがある。そのため、ブレーキペダルの踏みしろが増加するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、リアブレーキ油圧回路のエア抜きを行う。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者 に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者：確実に使用者が把握できているため、日整連発行の機関誌には掲載しない。 ・対策実施車両：改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外No.2723のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	CBA-166874	「GL63 4MATIC」	WDC1668751B137951～WDC1668751B139996 平成30年7月9日～平成30年7月9日	2	左ハンドル
	LDA-166024	「GLE350d 4MATIC」	WDC1660242B140840 平成30年7月9日	1	右ハンドル
		「GLE350d 4MATIC クーペ」	WDC2923242A117101 平成30年7月9日	1	
	CBA-166064	「メルセデスAMG GLE43 4M C」	WDC2923641A116782 平成30年6月22日	1	左ハンドル
	CBA-166074	「メルセデスAMG GLE63S 4M C」	WDC2923751A117010 平成30年7月9日	1	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	LDA-166824	「GLS350d 4MATIC」	WDC1668242B136314～WDC1668242B145444 平成30年7月9日～平成30年7月9日	3	右ハンドル
	(計5型式)	(計6車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成30年6月22日～平成30年7月9日	(計9台)	

【備考】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。