

連絡先：自動車局審査・リコール課  
 リコール監理室  
 TEL:03-5253-8111 内線42354  
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成31年2月14日

リコール届出番号	外-2782	リコール開始日	平成31年2月15日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者：ダイムラーAG 名：専用フリーダイヤル 問い合わせ先：TEL：0120-086-880 ホームページ：http://www.mercedes-benz.co.jp/service/recall/index.html	
不具合の部位(部品名)	原動機(排気温度センサ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	ディーゼルエンジンの排気温度センサにおいて、耐久性検討が不十分なため、耐久力が不足しており、走行振動や熱により当該センサが破損するものがある。そのため、エンジン警告灯(MIL)が点灯し、排気ガス再循環装置(EGR)が停止して、排出ガスが規制値を満足しなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、排気温度センサを対策品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者 に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールにて通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：確実に使用者が把握できているため、日整連発行の機関誌には掲載しない。</li> <li>・対策実施車両：改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外No.2782のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	LDA-447811	「V220d」	WDF44781123030512～WDF44781123031014 平成27年5月23日～平成28年2月15日	4	右ハンドル
			WDF44781323031033～WDF44781323031318 平成27年5月23日～平成28年2月15日	2	
	LDA-447815		WDF44781523031521～WDF44781523031713 平成27年5月23日～平成28年2月15日	2	
	(計2型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成27年5月23日～平成28年2月15日	(計8台)	

【備考】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。