

連絡先：自動車局審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線42354
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成31年3月27日

リコール届出番号	外-2809	リコール開始日	平成31年3月28日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：ダイムラーAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：http://www.mercedes-benz.co.jp/service/recall/index.html	
不具合の部位(部品名)	①電動パワーステアリングコントロールユニット、②ステアリングコラムブーツ		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	①電動パワーステアリングコントロールユニットにおいて、制御プログラムが不適切なため、運転支援システムの作動中に運転者がステアリングから手を離した際に警告が出ないことがある。そのため、車両を完全に停止させるシステムが作動しないおそれがある。 ②ステアリングシャフトブーツにおいて、取付作業指示が不適切なため、運転支援システムの作動中に運転者がステアリングから手を離した際に警告が出ないことがある。そのため、車両を完全に停止させるシステムが作動しないおそれがある。		
改善措置の内容	①全車両、電動パワーステアリングコントロールユニットの制御プログラムを対策プログラムに書き換える。 ②全車両、ステアリングシャフトブーツの取付状態を点検し、不適切なものは正しい取付に修正する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者 に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施車両：改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外No.2809のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	DBA-217364	「S400 4MATIC クーペ」	WDD2173641A030652～WDD2173641A033941 平成30年1月26日～平成30年6月22日	10	②
	DBA-222186	「S560 4MATIC」	WDD2221861A320565～WDD2221861A416379 平成29年4月13日～平成30年7月10日	879	①②848台 ②31台
	DBA-217386	「S560 4MATIC クーペ」	WDD2173861A030800～WDD2173861A035147 平成30年2月13日～平成30年10月31日	25	①②5台 ②20台
	CBA-222188	「メルセデスAMG S63 4MATIC+」	WDD2221881A318270～WDD2221881A415362 平成29年3月2日～平成30年7月9日	253	①②234台 ②19台
	CBA-217388	「メルセデスAMG S63 4MATIC+ クーペ」	WDD2173881A031790～WDD2173881A033565 平成29年12月19日～平成30年6月12日	20	②

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	CBA-217488	「メルセデスAMG S63 4MATIC+ カブリオレ」	WDD2174881A031862～WDD2174881A034395 平成30年3月22日～平成30年5月23日	10	②
	DBA-222986	「メルセデス・マイハッハ S560 4M」	WDD2229861A318936～WDD2229861A416318 平成29年3月2日～平成30年6月18日	62	①②57台 ②5台
	(計7型式)	(計7車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成29年3月2日～平成30年10月31日	(計1,259台)	①②計1144台 ②計115台

【備考】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。
対象車両は全て左ハンドルです。