

連絡先：自動車局審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線42361
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和元年5月30日

リコール届出番号	外-2859	リコール開始日	令和元年5月30日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：ダイムラーAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：http://www.mercedes-benz.co.jp/service/recall/index.html	
不具合の部位(部品名)	電気装置(セントラルボディコントロールユニット)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	セントラルボディコントロールユニットの制御プログラムにおいて、車両へ搭載する仕様指示が不適切なため、誤った仕様の制御プログラムが搭載されている。そのため、排出ガス及び燃費値が悪化するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、セントラルボディコントロールユニットの制御プログラムを正規のプログラムに書き換える。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者 に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施車両：改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外No.2859のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	LDA-447811	「V220d」	WDF44781123449297～WDF44781123476220 平成30年5月21日～平成30年7月14日	47	右ハンドル
			WDF44781323449203～WDF44781323477239 平成30年5月21日～平成30年7月27日	94	右ハンドル
	LDA-447815		WDF44781523475683～WDF44781523477958 平成30年7月14日～平成30年7月14日	3	右ハンドル
	(計2型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成30年5月21日～平成30年7月27日	(計144台)	

【備考】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。