

連絡先：自動車局審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線42361
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和元年11月21日

リコール届出番号	外-2958	リコール開始日	令和元年11月21日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：ダイムラーAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：http://www.mercedes-benz.co.jp/service/recall/index.html	
不具合の部位(部品名)	車載式故障診断装置(パワートレインコントロールユニット)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	車載式故障診断装置において、パワートレインコントロールユニットの制御プログラムが不適切なため、不具合の診断が完了していないにも係わらず、診断途中のデータが消去されることがある。そのため、不具合発生時にエンジン警告灯(MIL)が正しく点灯しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、パワートレインコントロールユニットの制御プログラムを対策プログラムに書き換える。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者：確実に使用者が把握できているため、日整連発行の機関誌には掲載しない。 ・対策実施車両：改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外No.2958のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	LDA-205014	「C220d」	WDD2050142R382574 平成31年3月22日	1	右ハンドル
	LDA-205014C		WDD2050142R382577 平成30年4月16日	1	
	LDA-205214C	「C220d ステーションワゴン」	WDD2052142F681388～WDD2052142F681887 平成31年3月11日～平成31年4月8日	3	
	CBA-205086	「メルセデスAMG C63」	WDD2050862R419101～WDD2050862R420322 平成30年9月18日～平成31年4月16日	2	
	CBA-205087	「メルセデスAMG C63S」	WDD2050872R420327 平成30年10月17日	1	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	CAA-238361	「メルセデスAMG E53 4MATIC+ クーペ」	WDD2383611F064849 平成30年10月9日	1	左ハンドル
	LDA-257314	「CLS220d」	WDD2573142A001718～WDD2573142A004608 平成30年5月16日～令和元年5月6日	3	右ハンドル
	LDA-257314C		WDD2573142A001554 令和元年5月6日	1	
	LDA-222134	「S400d」	WDD2221342A417060～WDD2221342A417327 平成30年11月19日～平成30年12月22日	2	
	LDA-222135	「S400d 4MATIC」	WDD2221351A418557 平成30年10月6日	1	左ハンドル
	DAA-222058	「S450」	WDD2220582A388762 平成30年2月3日	1	右ハンドル
	DLA-222173	「S560e」	WDD2221732A417711～WDD2221732A417837 平成30年6月28日～平成31年1月8日	2	
	ABA-463260	「G550」	WDB4632601X297573～WDB4632601X297919 平成30年8月6日～平成30年8月29日	10	左ハンドル
(計13型式)	(計11車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成30年2月3日～令和元年5月6日	(計29台)		

【備考】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。