

連絡先：自動車局審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線42361
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:令和元年11月21日

リコール届出番号	外-2950	リコール開始日	令和元年11月21日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：ダイムラーAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：http://www.mercedes-benz.co.jp/service/recall/index.html	
不具合の部位(部品名)	車載式故障診断装置(エンジンコントロールユニット)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	エンジンコントロールユニットの制御プログラムにおいて、車両へ搭載する仕様指示が不適切なため、失火検知の診断が正しく作動しないことがある。そのため、不具合が生じていないにも関わらずメーターパネル内のエンジン警告灯(MIL)が点灯し、誤検知したシリンダの燃焼を休止させて、最悪の場合、排出ガスが基準値を超えるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エンジンコントロールユニットの制御プログラムを対策プログラムに書き換える。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者 に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックスト ・対策実施車両：ライカー付近に外No.2950のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	DBA-222182	「S550」	WDD2221821A000545～WDD2221821A330953 平成25年5月20日～平成29年5月26日	3002	左ハンドル
			WDD2221822A001013～WDD2221822A335955 平成25年7月24日～平成29年6月30日	1971	右ハンドル
	DBA-222182C		WDD2221821A000585～WDD2221821A295789 平成25年5月28日～平成28年10月25日	405	左ハンドル
			WDD2221822A018356～WDD2221822A312573 平成25年11月20日～平成29年1月19日	327	右ハンドル
DBA-217382C	「S550クーペ」	WDD2173822A004276～WDD2173822A031501 平成27年3月16日～平成30年1月29日	370		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	-217382C-	「S550クーペ」	WDD2173822A004280～WDD2173822A004318 平成27年5月7日～平成27年6月4日	3	右ハンドル
	DBA-217385	「S550クーペ4MATIC」	WDD2173851A000382～WDD2173851A031355 平成26年5月19日～平成29年11月3日	700	左ハンドル
	DBA-217482	「S550カブリオレ」	WDD2174821A017390～WDD2174821A031144 平成28年3月10日～平成29年12月19日	121	
			WDD2174822A017167～WDD2174822A029966 平成28年3月10日～平成29年7月21日	64	右ハンドル
	DBA-222982C	「メルセデス・マイハッハ S550」	WDD2229821A094979～WDD2229821A203392 平成26年12月2日～平成27年8月22日	62	左ハンドル
			WDD2229822A159634～WDD2229822A326889 平成27年3月16日～平成29年5月15日	130	右ハンドル
	DBA-222985	「メルセデス・マイハッハ S550 4M」	WDD2229851A159950～WDD2229851A326962 平成27年8月5日～平成29年5月9日	99	左ハンドル
(計8型式)	(計6車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成25年5月20日～平成30年1月29日	(計7,254台)		

【備考】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。