

連絡先：自動車局審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線42361
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:令和元年11月21日

リコール届出番号	外-2953	リコール開始日	準備でき次第
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：ダイムラーAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：http://www.mercedes-benz.co.jp/service/recall/index.html	
不具合の部位(部品名)	動力伝達装置(プロペラシャフト)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	カーボン製プロペラシャフトと金属製フランジの接着作業が不適切なため、結合部の接着力が弱いものがある。そのため、エンジントルクでプロペラシャフトとフランジの接着が剥がれ、エンジンからトランスミッションへ動力が伝わらなくなり、最悪の場合、走行不能になるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、プロペラシャフトを良品と交換する。		
不具合件数	43件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの報告による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施車両：改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外No.2953のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	CBA-190377	「メルセデス AMG GT」	WDD1903771A003893～WDD1903771A010402 平成27年8月6日～平成28年6月21日	95	左ハンドル
			WDD1903772A003798～WDD1903772A010442 平成27年8月20日～平成28年6月21日	53	右ハンドル
	CBA-190378	「メルセデス AMG GT S」	WDD1903781A003345～WDD1903781A010537 平成27年7月22日～平成28年6月21日	160	左ハンドル
			WDD1903782A002703～WDD1903782A010460 平成27年7月22日～平成28年6月21日	54	右ハンドル
	(計2型式)	(計2車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成27年7月22日～平成28年6月21日	(計362台)	

【備考】本件は、平成28年9月15日付届出番号「外-2379」で届出したものですが、新たな不具合の要因が判明したため、対象車両を拡大し再度届出するものです。