

連絡先：自動車局審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線42361
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:令和元年11月21日

リコール届出番号	外-2957	リコール開始日	令和元年11月22日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：ダイムラーAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：http://www.mercedes-benz.co.jp/service/recall/index.html	
不具合の部位(部品名)	乗員保護装置(助手席側エアバッグモジュール)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	助手席側のエアバッグモジュールにおいて、エアバッグの縫製が不適切なため、縫い目の剛性が不十分なものがある。そのため、衝突等によりエアバッグが作動した際に、縫い目が裂けて正常に展開せず、最悪の場合、乗員が過度の傷害を負うおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エアバッグモジュールを良品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者：確実に使用者が把握できているため、日整連発行の機関誌には掲載しない。 ・対策実施車両：改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外No.2957のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	DBA-231466	「SL400」	WDD2314661F055137～WDD2314661F055831 平成30年10月24日～平成30年12月22日	6	左ハンドル
			WDD2314662F053780～WDD2314662F055883 平成30年5月16日～平成30年12月22日	24	右ハンドル
	CBA-231473	「SL550」	WDD2314731F054897～WDD2314731F055759 平成30年8月29日～平成30年12月10日	5	左ハンドル
	CBA-231474	「SL63」	WDD2314741F054474～WDD2314741F055440 平成30年9月10日～平成30年11月8日	5	
	(計3型式)	(計3車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成30年5月16日～平成30年12月22日	(計40台)	

【備考】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。