

連絡先：自動車局審査・リコール課  
リコール監理室  
TEL:03-5253-8111 内線42361  
アドレス：http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日： 令和2年3月10日

リコール届出番号	外-2998	リコール開始日	令和2年3月11日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：メルセデス・ベンツAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：http://www.mercedes-benz.co.jp/ service/recall/index.html	
不具合の部位(部品名)	緩衝装置(サスペンションコントロールユニット)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	サスペンションコントロールユニットにおいて、プログラムが不適切なため、後輪の車高を正しく認識できないことがある。そのため、前照灯の光軸調整が適切に行われず、最悪の場合、光軸の向きが基準に適合しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、サスペンションコントロールユニットを対策品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者 に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者：確実に使用者が把握できているため、日整連発行の機関誌には掲載しない。 ・対策実施車両：改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外No.2998のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	CBA-205386	「メルセデスAMG C63 ケーペ」	WDD2053862F280161～WDD2053862F305816 平成28年3月9日～平成28年9月17日	5	右ハンドル
	CBA-205387	「メルセデスAMG C63S ケーペ」	WDD2053871F304364～WDD2053871F305064 平成28年3月25日～平成28年4月28日	2	左ハンドル
			WDD2053872F278904～WDD2053872F304407 平成28年3月25日～平成28年9月12日	2	右ハンドル
	-205087-	WDD2053872F302199～WDD2053872F305814 平成28年3月25日～平成28年3月28日	2		
	(計3型式)	(計2車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成28年3月9日～平成28年9月17日	(計11台)	

【備考】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。