

連絡先：自動車局審査・リコール課  
 リコール監理室  
 TEL:03-5253-8111 内線42361  
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日： 令和2年4月9日

リコール届出番号	外-3019	リコール開始日	令和2年4月10日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：メルセデス・ベンツAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：http://www.mercedes-benz.co.jp/service/recall/index.html	
不具合の部位(部品名)	原動機(ターボチャージャーのオイル供給ホース)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	ターボチャージャーのオイル供給ホースにおいて、エラストマーの製造管理が不適切なため、耐熱性が不足しているものがある。そのため、熱負荷により亀裂が生じ、オイル漏れが発生して、最悪の場合、漏れたオイルが排気管に付着することで火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該オイル供給ホースを良品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者 に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールにて通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・対策実施車両：改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外No.3019のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	CBA-213089	「メルセデスAMG E63S 4M+」	WDD2130891A494718～WDD2130891A566240 平成30年8月13日～平成30年11月29日	11	左ハンドル
			WDD2130892A482004～WDD2130892A576105 平成30年7月6日～平成30年12月13日	28	右ハンドル
	CBA-213289	「メルセデスAMG E63S 4M+ SW」	WDD2132891A499577～WDD2132891A576252 平成30年8月20日～平成30年12月19日	9	左ハンドル
	CBA-222187	「メルセデスAMG S63」	WDD2221872A423237～WDD2221872A479040 平成30年8月2日～令和元年5月6日	18	右ハンドル
	CBA-222188	「メルセデスAMG S63 4MATIC+」	WDD2221881A421190～WDD2221881A456541 平成30年7月10日～平成30年12月19日	29	左ハンドル

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	CBA-217388	「メルセデスAMG S63 4MATIC+ クーペ」	WDD2173881A036152～WDD2173881A037268 平成30年9月10日～平成31年1月7日	9	左ハンドル
	CBA-217488	「メルセデスAMG S63 4MATIC+ カブリオレ」	WDD2174881A036298～WDD2174881A037364 平成30年10月16日～平成30年11月19日	3	
	ABA-463276	「メルセデスAMG G63」	WDB4632761X298697～WDB4632761X308412 平成30年8月6日～平成31年1月7日	548	右ハンドル
			WDB4632762X302243～WDB4632762X308478 平成30年10月30日～平成31年3月11日	101	
	4BA-290689	「メルセデスAMG GT63S 4MATIC+」	WDD2906891A000493～WDD2906891A002048 平成31年1月22日～平成31年3月25日	119	左ハンドル
(計8型式)	(計8車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成30年7月6日～令和元年5月6日	(計875台)		

【備考】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。